

# ERROR MEMORY REPORT

---

Date: 04/28/21 14:28:02  
ECU: BMS46DS1  
JobStatus: OKAY  
Variant: BMS46DS1

---

RESULT: 3 errors in error memory !

---

170 Heizleistung Sonde nach Kat

Error frequency : 2  
Logistic counter: 40

Error occurred 1. times at:

Motordrehzahl	960.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur	42.00 Grad C
Batteriespannung	13.75 V
aufgetreten vor (abs. KMZ)	380910.00 km

Error occurred 2. times at:

Motordrehzahl	840.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur	101.25 Grad C
Batteriespannung	13.56 V
aufgetreten vor (abs. KMZ)	382430.00 km

unplausibel  
Fehler momentan nicht vorhanden  
Fehler gilt als sporadisch

---

151 Sekundaerluftsysteem Plausibilitaet

Error frequency : 12  
Logistic counter: 40

Error occurred 1. times at:

Motordrehzahl	1000.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur	33.75 Grad C
Batteriespannung	13.75 V
aufgetreten vor (abs. KMZ)	380930.00 km

Error occurred 2. times at:

Motordrehzahl	1000.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur	33.00 Grad C
Batteriespannung	13.94 V
aufgetreten vor (abs. KMZ)	382490.00 km

Error occurred 3. times at:

Motordrehzahl	1000.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur	21.75 Grad C
Batteriespannung	13.84 V
aufgetreten vor (abs. KMZ)	385880.00 km

unplausibel  
Fehler momentan vorhanden  
Fehler gilt als sporadisch

---

139 Signal Lambda probe after KAT

Error frequency : 3  
Logistic counter: 40

Error occured 1. times at:

Motordrehzahl	3080.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur	-10.50 Grad C
Batteriespannung	2.37 V
aufgetreten vor (abs. KMZ)	383940.00 km

Error occured 2. times at:

Motordrehzahl	2840.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur	-15.75 Grad C
Batteriespannung	2.18 V
aufgetreten vor (abs. KMZ)	385040.00 km

Error occured 3. times at:

Motordrehzahl	2880.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur	-9.75 Grad C
Batteriespannung	2.28 V
aufgetreten vor (abs. KMZ)	385650.00 km

Unterbrechung oder kein Signal  
Fehler momentan vorhanden  
Fehler gilt als sporadisch

=====